

## CC121 Firmware V1.50-1 Release Notes

---

### 主なアップデートの内容

#### V1.50 → V1.50-1

- (Macintosh のみ) アップデートプログラムが、CC121 を認識できない場合がある不具合を修正しました。ファームウェアのバージョンは V1.50 から変更ありません。

#### V1.01 → V1.50

- EQ セクションの[F](フリケンシー)ノブの分解能が上がり、操作性が向上しました。  
CC121 Extension の V1.5.0 以降をインストールしてご使用ください。

---

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2009 Yamaha Corporation All Rights Reserved.